

F20 & F20 Air

Flip front fixed shade welding helmet



The ESAB F20 has a 'flip up' front in to which a welding glass is fitted. There is also a protective plastic lens that gives facial protection when the front is in the up position. Welding glass 10 DIN included in all helmets. CE-approved according to EN175.

- 60 x 110 mm & 90 x 110 mm flip front options
- Lightweight shell with comfort headgear
- Changeable DIN lenses
- Inside viewing visor
- Respiratory option with ESAB PAPR

Visit **esab.com** for more information.

Process

- SMAW/MMA (Stick)
- GMAW (MIG/MAG)
- GTAW (TIG)
- Oxy Fuel Cutting
- Plasma Cutting
- PAW - Plasma Arc Welding



Internal viewing visor



F20 Air


F20 & F20 Air

Specifications

Viewing Area	90mm x 110mm & 60mm x 110mm
Lens Shade	DIN 10
Standards	CE, ANSI, CSA, ASNZS
Weight - 60 x 110	560g
Weight - 90 x 110	580g
Weight - 60 x 110 Air	720g
Weight - 90 x 110 Air	740g

Ordering Information

F20 60 x 110	0700000426
F20 90 x 110	0700000427
F20 Air 60 x 110	0700000428
F20 Air 90 x 110	0700000429
1. Main Shell F20	0700000509
2. Visor Flip F20 60 x 110	0700000510
2. Visor Flip F20 90 x 110	0700000511
3. Plastic Cover Lens 60 x 110	0160307001
3. Plastic Cover Lens 90 x 110	0160307004
4. Inside/Outside Cover Lens 60 x 110, 90 x 110	0700000252
5. Lens Retaining Clip 60 x 110	0700000255
5. Lens Retaining Clip 90 x 110	0700000256
6. Filter Lens 60 x 110 Shade 10 Pk 25	0160292002
6. Filter Lens 90 x 110 Shade 10 Pk 25	0760031632
7. Head Gear	0700000415
8. Sweat Band	0700000414
9. Head & Face Seal F20	0700000522
10. Headgear Including Airduct	0700000420
11. Sweatband for Air	0700000274



EPR-X1

Respiratore elettroventilato con purificazione dell'aria



Settori

- Macchine agricole
- Automotive
- Carpenterie
- Costruzioni pesanti
- Fabbricazioni industriali e generali

L'unità EPR-X1 PAPR di ESAB si collega perfettamente con tutte le attuali maschere per saldatura ESAB predisposte per l'aria e offre una protezione respiratoria avanzata dalle particelle nocive dei fumi di saldatura.

Questo PAPR è progettato per applicazioni che vanno dall'uso occasionale alle applicazioni industriali a tempo pieno. L'EPR-X1 ha una struttura robusta e compatta con un potente ventilatore per garantire la massima durata e prestazioni. Controlla lo stato della batteria, le impostazioni della ventola e le condizioni del filtro a colpo d'occhio con le spie LED di stato ad accesso rapido. Inoltre, il PAPR fornisce avvisi acustici e vibrazioni per informare il saldatore del basso flusso d'aria (che indica la necessità di sostituire il filtro) e delle condizioni di batteria scarica.

L'unità turbo dell'EPR-X1 è controllata mediante pulsanti facilmente accessibili grazie ai quali si possono impostare tre gamme di velocità del flusso d'aria: 170/190/220 l/minuto. Il parascintille e il filtro HEPA a due stadi certificato EN12941 TH-3P sono accessibili facilmente attraverso uno sportello anteriore rimovibile.

- Compatibile con tutte le maschere di saldatura ESAB predisposte per l'aria: Sentinel A50; Savage A40; G30/40/50; F20
- Flusso d'aria regolabile dal saldatore a 170/190/220 l/min
- Pacco batteria agli ioni di litio (durata fino a 10 ore a 170 l/min)
- Filtro P3 e prefiltro
- Caricabatterie internazionale intelligente (pin intercambiabili)
- Allarme sonoro/visivo/vibrazione in caso di filtro bloccato e batteria scarica

Visita **esab.com** per ulteriori informazioni.



Sistema EPR-X1 PAPR



EPR-X1 con maschera di saldatura Savage A40 Air

EPR-X1

Specifiche

Flusso d'aria	Selezionabile 170; 190; 210 l/min (6 - 7,8 cfm)
Autonomia batteria	Fino a 10 ore a 170 l/min (7,8 cfm)
Filtro	Filtro P3 e prefiltro con parascintille sostituibile
Certificazioni	CE EN12941 TH3 P
Dimensioni LxHxW	210 x 169 x 78 mm (8,3 x 6,7 x 3,1 pollici)
Peso	1 kg (2,2 libbre)

Informazioni per l'ordine

Sistema EPR-X1 PAPR con tubo	0700500900
------------------------------	------------

Per ulteriori informazioni sulle maschere per saldatura, vedere la scheda informativa o il manuale separati.

Parti di ricambio e di usura

1	Unità di ventilazione EPR-X1 PAPR	0700500901
2	Prefiltro EPR-X1 PAPR	0700500902
3	Filtro P3 EPR-X1 PAPR	0700500903
4	Batteria EPR-X1 PAPR	0700500904
5	Coperchio filtro EPR-X1 PAPR	0700500905
6	Parascintille EPR-X1 PAPR	0700500906
7	Tubo di respirazione ESAB per EPR-X1 PAPR	0700500907
8	Tessuto ignifugo del tubo di respirazione per EPR-X1 PAPR	0700500908
9	Cintura e imbracatura per spalla	0700500909
10	Caricabatterie universale	0700500910

